

浸透柵モニター制度 実績

年度	設置件数	設置基数	年度	設置件数	設置基数
平成22年度	19	30	平成28年度	6	16
平成23年度	11	20	平成29年度	7	17
平成24年度	5	9	平成30年度	5	15
平成25年度	6	11	令和元年度	8	16
平成26年度	9	24	令和2年度	6	15
平成27年度	8	18	合計	90	191

<モニターの声>

- ・断続的に強い雨が降り続いていたが、浸透柵に水はたまらなかった。
(道野辺中央 M様)
- ・時間雨量1～5ミリの雨では、長時間降雨があっても浸透柵に水はたまらなかった。
(東中沢 T様)
- ・強い雨の際、浸透柵にかなり雨水が溜まったが、雨が止んだ後の浸透速度が速く、短時間で柵が空になった。
(くぬぎ山 H様)
- ・強い雨が降った後に集水柵を確認しても水がないため、浸透性が非常に良いと思う。
(佐津間 I様)
- ・雨水の浸透速度が予想していたよりも速い。
(東初富 T様)
- ・雨が降り出したとき蓋の中をみると、水が流入してすぐに浸透している。
(東中沢 O様)