

令和5年度 通学路合同点検結果(南部小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	南部小学校正門前 (市道3813号線)	道路側から学校及び学校から道路側への見通しが悪い。スピードを上げて通過する車両も多い。	・路面標示(鎌ヶ谷市) ・グリーンベルト補修(鎌ヶ谷市) ・注意喚起看板の交換(鎌ヶ谷市)
②	中沢851付近の丁字路 (市道24号線)	カーブミラーを見ないで入ってくる車両が多い。	・路面標示(鎌ヶ谷市)