

令和元年度 通学路合同点検結果(西部小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策内容
①	初富114付近	初富保健病院T字路	信号機がないT字路。交通量が多く横断が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱巻付「学童注意」2枚交換(鎌ケ谷市) ・横断歩道塗り直し・カラー化(鎌ケ谷市) ・歩道の拡幅整備(鎌ケ谷市)【注】 ・信号要望(鎌ケ谷警察に要望中)【注】
②	初富172付近	入道台の交差点	交通量が多い交差点である。右折・左折の巻き込みに注意が必要である。	<ul style="list-style-type: none"> ・車線分離標補修(鎌ケ谷市)【実施済】
③	串崎新田2付近	串崎新田付近T字路	スピードを出した車が多い。T字路としての認識がうすい。	<ul style="list-style-type: none"> ・看板「通学路走行注意」交換(鎌ケ谷市) ・通学路のコースの変更検討(鎌ケ谷市)
④	初富23付近	大山歯科前T字路	信号機はあるが、交通量が多く横断時に注意が必要。	<ul style="list-style-type: none"> ・看板「学童横断注意」2枚交換(鎌ケ谷市) ・看板「横断者注意」向き修正(鎌ケ谷市) ・横断歩道塗り直し(鎌ケ谷市)【実施済】
⑤	北中沢1-14付近	アクロスマンション前	マンションから県道に出るまでの道が抜け道となっており危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・看板「歩行者注意」交換(鎌ケ谷市) ・路面標示「歩行者注意」補修(鎌ケ谷市) ・横断歩道塗り直し(鎌ケ谷警察)
⑥	くぬぎ山1-17付近	防衛省官舎前	交通量が多く、直線であるためスピードを出す車が多い。	<ul style="list-style-type: none"> ・車線分離標補修(鎌ケ谷市)【実施済】 ・クロスマーク補修(鎌ケ谷市) ・停止線、「止まれ」、速度表示補修(鎌ケ谷警察)
⑦	初富100付近	初与園前十字路	T字路としての認識がうすく、交通量も多い。	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示「横断者注意」の補修(鎌ケ谷市) ・看板「ヒヤリハット」2枚交換(鎌ケ谷市) ・看板「交差点安全確認」交換(鎌ケ谷市) ・ドット線補修(鎌ケ谷市) ・停止線、路面標示速度規制補修(鎌ケ谷警察)
⑧	初富110付近	西部小学校前	交通量が多い。松戸方面から来た子どもが、手押し信号機に至るまで歩道がない。	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道補修、カラー化(鎌ケ谷市)【実施済】 ・停止線・センターライン補修(鎌ケ谷市)【実施済】 ・歩道の拡幅整備(鎌ケ谷市)【注】

【注】中長期的な対策であり、要望実現のための環境整備について、検討が必要です。