

# 令和5年度 通学路合同点検結果(中部小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	旧小日向ストア前の交差点 (市道22号線)	車の交通量が比較的多く、スピードを上げて通過する車両も多い。	・信号機の設置(鎌ヶ谷市、千葉県警察)【注】
②	東中沢三丁目17番付近 (市道3308号線)	令和5年度から新通学路に指定されているが、グリーンベルトが引かれていない。	・注意喚起看板の設置(鎌ヶ谷市) ・グリーンベルト設置(鎌ヶ谷市)

【注】中長期的な対策であり、要望実現のための環境整備について、検討が必要です。